PrestaShop logo

Produit

Nom : **Échangeur à plaques - DIFF pour Viessmann : 7825533**
Fournisseur **DIFF pour Viessmann**

Description

Echangeur sanitaire pour chaudière Viessmann

L'échangeur DIFF référence 41605 permet de réparer une chaudière Viessmann en panne. Au total, près d'une trentaine de chaudières peuvent utiliser la référence Diff équivalente à la référence Viessmann 7825533.

On compte parmi elles certaines Vitodens.

Les modèles Vitopend ne sont pas laissés de côté pour autant, du fait qu'il est possible d'utiliser l'échangeur sanitaire 41605 dans la Vitopend 100.

Les corps WH1B et Vitodens 100 WB1A l'acceptent également, lors du dépannage de la chaudière.

La pièce Diff

Avec cet échangeur sanitaire, le remplacement de la pièce détachée défectueuse se fait tout aussi rapidement qu'avec la Viessmann 7825533.

En effet, cet échangeur à plaques répond aux mêmes cahiers des charges que la référence Viessmann 7825533. Grâce à cela, performances et qualité sont au rendez-vous lors du dépannage ou de la maintenance.

L'utilité de l'échangeur à plaques dans une chaudière

Quand il s'agit d'une chaudière double circuit, c'est à dire circuit d'eau chaude sanitaire et circuit chauffage, l'échangeur à plaques est une pièce détachée essentielle. Alors que le corps de chauffe de la chaudière permet de transférer les calories dégagées du combustible brûlé, l'échangeur sanitaire tire son énergie du circuit de chauffage.

En effet, l'eau chaude sanitaire est possible grâce à un transfert thermique entre le circuit de chauffage et le circuit ECS directement dans l'échangeur à plaques.

L'eau de chauffage passe d'un côté et l'eau sanitaire de l'autre. Par contact grâce aux plaques, les calories passent du réseau de chauffage au réseau sanitaire dans l'échangeur à plaques.

Information complémentaire:
Ce produit est d'origine fabricant, il est étiqueté et emballé au nom de DIFF, marque de Distribution.

Galerie