

Produit

Nom : **Grille mc 15.40 - DIFF pour Perge : 990157**

Fournisseur **DIFF pour Perge**

Description

Remplacer la grille pour chaudière bois Perge MC 15.40

Cette grille en fonte pour chaudière bois perge vous permet de réparer l'appareil de chauffage en panne. Installée sur une chaudière bois modèle MC 15.40, cette grille en fonte résiste à la chaleur et assure l'évacuation de l'air en partie haute de la l'insert de cheminée. La chaleur dégagée se diffuse dans la pièce où est installée la chaudière bois, par rayonnement thermique.

Diverses pièces détachées composent la chaudière Perge MC 15.40, en plus de la grille en fonte : un échangeur anti-ébullition, une régulation de tirage, un isolant d'air, un porte cendrier ou encore un volet d'air.

La pièce DIFF pour PERGE

Avec cette pièce détachée d'origine fabricant et au packaging DIFF, dépannez une chaudière bois Perge qui utilise la grille en fonte référence 990157. La pièce DIFF est une solution pour changer la pièce d'origine PERGE en lieu et place dans la chaudière bois, tout en gardant des performances certaines et une qualité qui respecte les cahiers des charges de la pièce PERGE.